



COB 1K Peinture (Couleurs et de couleurs de base)

Description

Peintures en couleurs métalliques, perle et solide. Facile d'application, une excellente opacité et la couverture. Doit être suivie d'un vernis transparent. Lorsqu'il est utilisé comme couleur de base, la prochaine étape de la peinture doit être appliquée avant le laquage final.

Rapport de mélange

Votre peinture aura déjà été diluant, sauf si vous avez demandé le contraire. Le ratio mélange de la peinture avec du diluant est de 2:1.

Application

Spray viscosité à 20 ° C: 14 "-15" DIN 4; HS CYCLE: 20-22 "DIN 4

Chapeau d'air: 1.2-1.5 mm

Pression atmosphérique: 45-50psi

N ° de couches: 2 ou 3

Epaisseur du film: 20 - 25 µ

Temps de séchage

Séchage à l'air à 20 ° C

Vaporiser deux couches lumière en plus d'une couche de Croix-finale, permettant 10 minutes entre chaque couche. Ne pas appliquer une couche épaisse. Laissez sécher pendant 20 minutes dans une zone sans poussière, avant d'appliquer le vernis transparent ou la prochaine étape au besoin.

REMARQUE:

En cas de températures de séchage en dessous de 60 ° C, le substrat ne doit pas être exposé à des conditions climatiques particulièrement sévères dans les premiers jours après la peinture. Jusqu'à ce que le film a atteint un durcissement complet, condensations forte humidité, comme la rosée et le givre et les contacts avec des agents agressifs comme le smog, les agents de nettoyage, de sel sur les routes, doivent être évités.