



**Motorbike
Paint**
LTD

Peinture transparente 1K "COB Candy"

Description

Peinture solvant transparente "Candy" à appliquer sur la sous-couche recommandée pour obtenir la teinte finale souhaitée.

Attention: le nombre de couches influence la teinte finale! Il est donc indispensable de réaliser un essai comparatif avec la peinture d'origine avant d'appliquer la peinture sur la moto. Ne pas appliquer en couche épaisse. La couleur foncera au fil des couches.

Appliquer ensuite une lacque.

Sauf demande contraire, votre peinture aura été déjà diluée au 2/1.

Application

Viscosité du spray à 20 °C : 35-38 cm DIN 4 ; CYCLE HS : 20-22 po DIN4

Pompe d'air : 1,2-1,5 mm

Pression d'air : 45-50 psi

Nombre de couches : 2 ou 3 (environ)

Épaisseur du film : 20-25 µ

Temps de séchage

Séchage à l'air libre à 20 °C

Attendre 15 minutes entre chaque couche. Laisser sécher la dernière couche 30 minutes dans un environnement propre avant d'appliquer la lacquer.

REMARQUE:

La peinture ne doit pas être exposée à des conditions climatiques particulièrement difficiles les premiers jours suivant la mise en peinture. Tant que la peinture n'a pas complètement durci, il faut éviter les fortes condensations d'humidité, comme la rosée et le gel, ainsi que le contact avec des agents agressifs comme le smog, les produits de nettoyage et le sel de voirie.